
EFD-Info 5

Pulverlacksförbrukning

Enligt förenklad beräkningsformel: Förbrukning i g/m² = densitet x skikttjocklek

Diagram



Tabell

	Pulverförbrukning i g/m² vid en skikttjocklek på					
Densitet g/cm³	**50µm**	**60µm**	**70µm**	**80µm**	**90µm**	**100µm**
1,2	60,0	72,0	84,0	96,0	108,0	120,0
1,3	65,0	78,0	91,0	104,0	117,0	130,0
1,4	70,0	84,0	98,0	112,0	126,0	140,0
1,5	75,0	90,0	105,0	120,0	135,0	150,0
1,6	80,0	96,0	112,0	128,0	144,0	160,0
1,7	85,0	102,0	119,0	136,0	153,0	170,0
1,8	90,0	108,0	126,0	144,0	162,0	180,0
1,9	95,0	114,0	133,0	152,0	171,0	190,0
2,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0	200,0

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter.
Då våra produkter används utanför vår kontroll och
under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga.
I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

FreiLacke I Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen/Döggingen
+49 7707 151-0

info@freilacke.de I www.freilacke.de