



# Bilder zur EFD-Info 506



## Checkliste für eine problemlose Verarbeitung von Gelcoat







# 1. Faserzeichnung








## 2. Abblättern des Gelcoat



### 3. Blasenbildung






# 4. Löcher, Nester, Nadelstiche








# 6. Risse




# 13. Fettige Oberfläche, Elefantenhaut, Orangenhaut





# 14. Zu geringer Glanz



# 16. Selbstentformung

