



### 粉末涂装表面的清洁建议

原则上，应当首先使用一块软布进行粉末涂装表面的清洁。

如通过这种方式无法清除污垢，则还可以对清洁布进行润湿，必要时添加 pH 值为中性的清洁剂。

原则上应避免接触碱性和酸性添加剂。在此，金属粉末漆会发生特别敏感的反应。

如在清除特定污垢时不可避免地使用一种特别的清洁剂，则建议事先在喷漆部件的隐藏部位上检查试剂的适宜性。

清洁不当造成损失时，我们不作担保。例外情况须提前试验。