

# Reinigungsempfehlung für pulverbeschichtete Oberflächen

Die Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen sollte **grundsätzlich zunächst mit einem weichen trockenen Tuch** erfolgen.

Lassen sich Verschmutzungen auf diese Art nicht entfernen, kann das Tuch auch **befeuchtet** werden, ggf. unter **Zusatz eines pH-neutralen Reinigers**.

**Grundsätzlich zu vermeiden** ist der **Kontakt der Pulverbeschichtung mit alkalischen**, aber auch **sauren Substanzen**. Besonders empfindlich reagieren hier Metallic-Pulverlacke.

Ist die Verwendung eines **besonderen Reinigungsmittels** für die Entfernung von bestimmten Verunreinigungen unumgänglich, empfehlen wir, die **Eignung des Mittels an einer verborgenen Stelle des lackierten Teiles vorab zu prüfen**.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung herbeigeführt wurden. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Prüfung.