

INSTITUT FÜR KORROSIONSSCHUTZ DRESDEN GMBH

Privatwirtschaftliche Forschungsstelle



Beratung - Schadensfallaufklärung - Qualitätssicherung - Forschung - Prüfung

Akkreditiertes Prüflabor für Korrosion, Korrosionsschutz und Korrosionsanalytik 20351 871 7100
 DAR-Registriernummer: DAP-PL-1131.00
 Fax 0351 871 7150

Institut im Verbund der Technischen Akademie Wuppertal e. V.

0351 871 7123

Institut an der TU Bergakademie Freiberg

Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH • Gostritzer Str. 61-63 • 01217 Dresden

Prüfbericht PB300/152/05

Auftraggeber:

Emil Frei GmbH & Co. Herr Jochen Keller

Am Bahnhof 6 78199 Bräunlingen

Prüfauftrag:

Prüfung von gestrahlten und pulverbeschichteten Stahlproben

nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Korrosivitätskategorie C 5-I,

Schutzdauer lang

Untersuchtes System:

Epoxidharz-Grundpulver

Polyester-Deckpulver

Prüfergebnis:

Das untersuchte Pulverbeschichtungssystem hat die Prüfung nach DIN EN ISO 12944 Teil 6, Korrosivitätskategorie C5-I lang

bestanden.

Seitenzahl:

6

Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH Gostritzer Straße 61-63 D-01217 Dresden

Prüfverantwortlicher/ Abteilungsleiter:

Dr. Wolf-Dieter Kaiser

Dresden, 15.08.2005

1 Pulversystem

Es wurde das Pulversystem der Fa. Emil Frei GmbH & Co. untersucht:

Grundpulver FREOPOX-Pulverlack, Tribo PE1204A

Deckpulver FREIOTHERM-Pulverlack, Tribo, PP1004A

2 Herstellung der Probeplatten

Die Pulverbeschichtung der Probeplatten einschließlich Oberflächenvorbereitung der Proben aus Baustahl St 52 durch Strahlen bis Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 21/2 nach DIN EN ISO 12944 Teil 4 bzw. ISO 8501 Teil 1 erfolgte durch die Fa. WOBEK Oberflächenschutz GmbH Stollberg.

3 Belastung

Die Belastung der Probenplatten erfolgte entsprechend DIN EN ISO 12944-6:

Kondensieren von Wasserdampf nach ISO 6270

Belastungsdauer: 720 Stunden

Probenanzahl:

3

Salzsprühnebel nach ISO 7253

Belastungsdauer: 1440 Stunden

Probenanzahl:

3

Kondenswasser mit SO₂ (Kesternich-Versuch) nach ISO 3231

Belastungsdauer: 30 Zyklen

Probenanzahl:

3

4 Prüfung

4.1 vor Belastung

- Messung der Schichtdicke nach ISO 2808 (magnetinduktives Verfahren)

Messgerät: Fischer DELTASCOPE MP 3

Eichung: auf glattem Stahl-Eichnormal

Abreißfestigkeit nach ISO 4624

Prüfgerät: Prüfmaschine AGS-10 KNG der Firma Hegewald & Peschke Mess- und Prüf-

technik GmbH, Nossen

Klebstoff: Cyanacrylat

Je Probenplatte wurden mind. 3 Stempel verklebt. Bei den angegebenen Abreißfestigkei-

ten handelt es sich um die Mittelwerte aus diesen Einzelwerten.

Den Bruchbildern kommt folgende Bedeutung zu:

A/B Adhäsionsbruch zwischen Stahl und 1. Schicht

C Kohäsionsbruch in der 2. Schicht

C/Y Adhäsionsbruch zwischen 2. Schicht und Klebstoff

Überwiegt Bruchbild C/Y, wird der Kennwert mit dem Zeichen > versehen.

Gitterschnittkennwerte nach ISO 2409

4.2 nach Belastung

visuelle Beurteilung unmittelbar nach Belastungsende:

Blasengrad nach ISO 4628-2

Rostgrad nach ISO 4628-3

Grad der Rissbildung nach ISO 4628-4

Grad des Abblätterns nach ISO 4628-5

Abreißfestigkeit nach ISO 4624

Die Bestimmung der Abreißfestigkeit erfolgte 24 Stunden nach Konditionierung der Proben unter Raumbedingungen. Prüfgerät, Klebstoff und Bedeutung der Bruchbilder sind bereits unter 4.1 beschrieben.

Gitterschnittkennwerte nach ISO 2409
 Die Konditionierung der Proben bei Raumbedingungen betrug hier ebenfalls 24 Stunden.

300/152/05 Seite 4 von 6

- Bestimmung der vom Ritz ausgehenden Korrosion bei Belastung nach ISO 7253 Sofort nach Beendigung der Belastung wurde die unterwanderte Beschichtung vom Ritz ausgehend mit einem Skalpell entfernt. Die Breite der unterrosteten Zone wurde an ca. 10 Messpunkten im Abstand von 10 mm ausgemessen und der arithmetische Mittelwert gebildet. Die vom Ritz ausgehende Korrosion M wurde nach folgender Formel berechnet:

$$M = (C-W)/2$$

C: Breite der unterrosteten Zone (arithmetischer Mittelwert)

W: ursprüngliche Ritzbreite/mm

5 Prüfergebnisse

Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 1:

System:

Grundpulver FREOPOX-Pulverlack, Tribo, PE1204A

Deckpulver FREIOTHERM-Pulverlack, Tribo, PP 1004A

	elastung			
			Probenplatte 1	
ISO 2808	Schichtdicke/µm	154 ± 12		
ISO 2409	Gitterschnitt	0		
ISO 4624	Abreißfestigkeit/MPa	>8,9 ± 2,6		
	Bruchbild/%	100 C/Y		
			100 0/1	
Bewertung nach	Belastung			
		Probenplatte 2	Probenplatte 3	Probenplatte 4
Prüfung 1: ISO 62 Dauer 720h	270 Kondensieren von \	Nasserdampf		
ISO 2808	Schichtdicke/µm	148 ± 6	157 ± 9	162 ± 12
ISO 2409	Gitterschnitt	0	0	0
ISO 4624	Abreißfestigkeit/MPa	>17,1 ± 2,7	-	-
	Bruchbild/%	100 C/Y	-	-
ISO 4628-2	Blasengrad	0	0	0
ISO 4628-3	Rostgrad Ri	0	0	0
ISO 4628-4	Rissgrad	0	0	0
ISO 4628-5	Grad des Abblätterns	0	0	0
Dauer 1440h		Probenplatte 5	Probenplatte 6	Probenplatte 7
100 0000				
	Schichtdicke/µm	142 ± 6	147 ± 15	160 ± 14
ISO 2409	Gitterschnitt	0	147 ± 15 0	
ISO 2409	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa			160 ± 14
ISO 2409 ISO 4624	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/%	0		160 ± 14
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm	0 >15,3 ± 0,8		160 ± 14
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad	0 >15,3 ± 0,8	- -	160 ± 14 0 -
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0	0 - - 0,5	160 ± 14 0 - - 0,5
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0	0 - - 0,5 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0
ISO 2808 ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0	0 - - 0,5 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0	0 - - 0,5 0 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0	0 - - 0,5 0 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0	0 - - 0,5 0 0 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2808 ISO 2409	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 sO ₂	0 - - 0,5 0 0 0 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2808 ISO 2409	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 sO ₂ Probenplatte 8 144 ± 12	0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17	160 ± 14 0 - 0,5 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2808 ISO 2409	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit Schichtdicke/µm Gitterschnitt	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 state 8 Probenplatte 8 144 ± 12 0	0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17	160 ± 14 0 - 0,5 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2808 ISO 2409 ISO 4624	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit Schichtdicke/µm Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 **SO ₂ Probenplatte 8 144 ± 12 0 >7,7 ± 0,5	0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17 0 -	160 ± 14 0 - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14 0 -
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2808 ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit Schichtdicke/µm Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/%	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 **SO ₂ Probenplatte 8 144 ± 12 0 >7,7 ± 0,5	0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17 0	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14 0 - 0,2
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5 Prüfung 3: ISO 32 Dauer 30 Zyklen ISO 2409 ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit Schichtdicke/µm Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 0 8 SO ₂ Probenplatte 8 144 ± 12 0 >7,7 ± 0,5 100 C/Y	0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17 0 - - 0,2 0	160 ± 14 0 - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14 0 - 0,2 0
ISO 2409 ISO 4624 Korrosion am Ritz ISO 4628-2 ISO 4628-3 ISO 4628-4 ISO 4628-5	Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad Rostgrad Ri Rissgrad Grad des Abblätterns 31 Kondenswasser mit Schichtdicke/µm Gitterschnitt Abreißfestigkeit/MPa Bruchbild/% mm Blasengrad	0 >15,3 ± 0,8 100 C/Y - 0 0 0 0 SO ₂ Probenplatte 8 144 ± 12 0 >7,7 ± 0,5 100 C/Y - 0	0 - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 9 156 ± 17 0 - 0,2	160 ± 14 0 - - 0,5 0 0 0 0 0 Probenplatte 10 162 ± 14 0 - 0,2

6 Beurteilung der Prüfergebnisse

Nach DIN EN ISO 12944-6 werden bei zwei von drei Probenplatten folgende Anforderungen gestellt:

Tabelle 2: Anforderungen

Prüfkriterium	Anforderung		
	vor Belastung	nach Belastung	
Gitterschnitt ISO 2409	Gt 0 oder 1	Gt 0 oder 1	
Abreißfestigkeit ISO 4624 (bei Schichtdicken > 250 μm)	kein Adhäsionsbruch zum Substrat (A/B) zulässig, ausgenom- men bei Abreißwer- ten >5 MPa	kein Adhäsionsbruch zum Substrat (A/B) zulässig, ausgenom- men bei Abreißwer- ten >5 MPa	
Korrosion am Ritz (nur bei ISO 7253)	-	≤1mm	
Blasengrad ISO 4628-2	-	0	
Rostgrad ISO 4628-3	-	Ri 0	
Rissgrad ISO 4628-4	-	0	
Abblätterungsgrad ISO 4628-5	-	0	

Das untersuchte Pulverbeschichtungssystem ist für die Korrosivitätskategorie C5-I, Schutzdauer lang geeignet. Dies schließt die Korrosivitätskategorie C4 lang ein.